

Kuchynská váha

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL
SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT
SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

Preklad pôvodného návodu

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	3
POPIS.....	7
POKYNY NA POUŽITIE	7
INDIKÁTOR PREŤAŽENIA	8
VÝMENA BATÉRIÍ.....	8
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ	9
RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	10

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA


- Spotřebič je primárne určený pre osobné použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely, v priemyselnom prostredí alebo na váženie zvierat.
- Nepoužívajte spotřebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotřebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti spotřebiča.
- Spotřebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod odborným dozorom. Dbajte o ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotřebičom nebudú hrať.
- Pri použití je potrebné zaistiť, aby bol spotřebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Pokiaľ dôjde k prekročeniu maximálnej váživosti, odoberte surovinu či predmet o nadmernej hmotnosti z vážiacej plochy, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu spotřebiča.
- Spotřebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Pri

skladovaní sa musí zaistiť, že na spotrebiči nebudú umiestnené žiadne predmety.

- Spotrebič nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla. Spotrebič používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra spotrebiča a jeho nenávratnému poškodeniu.
- Po skončení životnosti batérie ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Batérie uschovávajte mimo dosahu detí, pretože pre deti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltlo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržiavajte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.

- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča.
- V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte odbornej firme alebo autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

A



Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do servisného strediska).

POPIS

- A1** Tlačidlo „UNIT“
- A2** Indikácia zápornej hmotnosti
- A3** Indikácia „TARE“
- A4** Indikácia navolenej jednotky
- A5** Tlačidlo „TARE / OFF“
- A6** Zobrazenie číselných hodnôt

POKYNY NA POUŽITIE:

Zapnutie a vypnutie váhy



Upozornenie:

Pred prvým použitím otvorte batériový kryt na spodnej strane váhy a odstráňte izolačnú pásku, ktorá bráni vybitiu batérie počas prepravy.

- 1) Váha je vybavená funkciou automatického spúšťania „Auto-On“. Pre spustenie na vážiacu plochu zatlačte rukou alebo na ňu položte vážený predmet.
Poznámka: Odporúčame spustiť váhu tlakom ruky na vážiacu plochu. Umiestnením predmetu sa váha spustí automaticky len v prípade, že na ňu položíte dostatočne ťažký predmet (obvykle okolo 0,5 kg). Ak váhu spustíte položením predmetu na vážiacu plochu, zobrazí hmotnosť 0. Tento variant je tak vhodný predovšetkým vtedy, ak potrebujete pred vážením potraviny napríklad umiestniť na váhu nádobu, v ktorej budete potravinu vážiť.
- 2) Váhu vypnete stlačením tlačidla „TARE / OFF“.



Upozornenie:

Váha sa automaticky vypne približne po 60 sekundách po zobrazení "0.0" na LCD displeji alebo v prípade jej nečinnosti. Pokiaľ ju po zvážení sami vypnete stlačením tlačidla "TARE / OFF", ušetríte tak batériu.

Prepínanie jednotiek

Počas váženia môžete stlačením tlačidla „UNIT“ prepínať medzi jednotkami (g -> ml -> lb: oz -> fl.oz).

Postup váženia

- 1) Pre začatie váženie položte vážený predmet na vážiacu plochu. Váha sa spustí automaticky.
- 2) V prípade potreby vyberte mernú jednotku (g -> ml -> lb: oz -> fl .oz).
- 3) Na vážiacu plochu položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Na displeji sa zobrazí hmotnosť v navolených jednotkách.

Funkcia dovažovania (TARE)

- 1) Pre začatie váženie položte vážený predmet na vážiacu plochu. Váha sa spustí automaticky.
- 2) V prípade potreby vyberte mernú jednotku (g -> ml -> lb: oz -> fl .oz).
- 3) Na dosku opatrne položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Akonáhle sa váha ustáli, stlačte tlačidlo „TARE / OFF“. Aktuálna hmotnosť bude zmazaná a displej sa resetuje na nulu.
- 5) Na váhu položte ďalšie potraviny. Displej zobrazí hmotnosť iba novo umiestnených potravín.
- 6) Takto môžete pokračovať s vážením ďalších potravín ich postupným pridávaním a opakovaním kroku 4 a 5.

Ako funkciu dovažovania (TARE) vypnúť

Z váhy odstráňte všetky potraviny. Na displeji sa zobrazí záporná hodnota. Stlačením tlačidla „TARE / OFF“ resetujete váhu na nulu.

INDIKÁTOR PREŤAŽENIA

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“. Okamžite potraviny z váhy odstráňte, aby ste predišli jej poškodeniu.

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie „Lo“, je potrebné batériu vymeniť.

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte starú batériu.
- 3) Do priestoru pre uloženie batérií vložte 1ks 3V lítiové batérie CR2032, pričom dbajte na dodržanie správnej polarít (kladný pól batérie musí byť vždy smerom nahor).

**Upozornenie:**

- V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorm umiestneným v nôžkach váhy.
- Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku je alkalická batéria. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	1 × 3V lítiová batéria (CR2032)
Max. merateľná hmotnosť.....	5 000 g
Presnosť váženia	1 g
Prepínanie jednotiek.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutie pri nečinnosti	60 s
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	201 × 184 × 16 mm
Rozmer displeja (dĺžka × výška).....	55 × 25 mm
Hmotnosť	0,49 kg

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.